

ORDEN DETALLADA
N° 0205899155
Mantención
Taller de servicio

Fecha Impresión : 11.04.2024
Hora Impresión : 14:37:17
Fecha de Orden : 04.04.2024
Página 1/3

Datos del Recepcionista

Recepcionista	Salas Lopez Sebastián Antonio	Recepcionista Cel.	959160220
---------------	-------------------------------	--------------------	-----------

Datos del Cliente

Cliente	Agricola Cabo Osmer Limitada	N° Cliente	1097051
RUT	76234502-1	Tel. Fijo	222475269
Dirección	Estoril Of 710 50	Tel. Móvil	971408944
Ciudad	Santiago	Fax	

Datos de la Unidad

Unidad	0002690607	Modelo	New BT-50 Dob Cabina 2.2 SDX	Color	BLANCO - MZ2
Marca	MAZDA	V.I.N. / Chasis	MM7UR4DE3KW902716	Año	2019
Patente	LCKZ64	Motor	P4AT 2706457	Km / Mi	137.847
Cod. Modelo	UL7GLAD	Combustible	0 1/4 1/2 3/4 4/4		

Requerimientos de Cliente

REALIZAR MANTENCION POR KM
MANGUERA DEL TURBO DAÑADA
FUGA DE AGUA AL ENCENDER A/C EN INTERIOR DE VEHICULO

SIN RUEDA REPUESTO

Observaciones

Totales

Total Mano de Obra	Neto	126.000	Iva	23.940	Total	149.940
Total Repuestos	Neto	594.361	Iva	112.929	Total	707.290
Total Insumos	Neto	10.990	Iva	2.088	Total	13.078
Total General						
	Total	Neto	731.351	Iva	138.957	Total 870.308

ORDEN DETALLADA
N° 0205899155
Mantención
Taller de servicio

Fecha Impresión : 11.04.2024
Hora Impresión : 14:37:17
Fecha de Orden : 04.04.2024
Página 2/3

Datos del Recepcionista

Recepcionista	Salas Lopez Sebastián Antonio	Recepcionista Cel.	959160220
---------------	-------------------------------	--------------------	-----------

Mano de Obra

Codigo	Descripcion	Horas	Precio Lista	Desccto	Total
	CAMBIAR Filtro de aire	1,00	0	0	0
	Distribución (cambio cada 250 mil km.)	1,00	0	0	0
	CAMBIAR Filtro de Combustible	1,00	0	0	0
	REALIZAR Lubricación Bisagras y Cerradu	1,00	0	0	0
	REALIZAR Rotación Neumáticos	1,00	0	0	0
	INSPECCIONAR Refrigerante (cambio cada 2	1,00	0	0	0
	INSPECCIONAR Aceite Diferencial y Transf	1,00	0	0	0
	CAMBIAR Golilla Tapón Carter	1,00	0	0	0
	INSPECCIONAR Niveles	1,00	0	0	0
	CAMBIAR Aceite Motor	1,00	0	0	0
	CAMBIAR Filtro de Aceite	1,00	0	0	0
	CAMBIAR Sistema de Frenos (Líquido de fr	1,00	0	0	0
	INSPECCIONAR Dirección, Suspensión y Tra	1,00	0	0	0
	INSPECCIONAR Filtro A/C	1,00	0	0	0
	REALIZAR Control con Equipo Diagnóstico	1,00	0	0	0
	INSPECCIONAR Estado de Neumáticos y Cont	1,00	0	0	0
	INSPECCIONAR Accesorios (A/C, luces inte	1,00	0	0	0
	INSPECCIONAR Correa Accesorios	1,00	0	0	0
	INSPECCIONAR Aceite Caja AT y MT (cambio	1,00	0	0	0
	INSPECCIONAR Batería y Bornes	1,00	0	0	0

ORDEN DETALLADA
N° 0205899155
Mantención
Taller de servicio

Fecha Impresión : 11.04.2024
Hora Impresión : 14:37:17
Fecha de Orden : 04.04.2024
Página 3/3

Datos del Recepcionista

Recepcionista	Salas Lopez Sebastián Antonio	Recepcionista Cel.	959160220
---------------	-------------------------------	--------------------	-----------

Codigo	Descripcion	Horas	Precio Lista	Descto	Total
1100706	MANTENCION POR KM MAZDA P04	3,50	126.000	0	126.000
			126.000	0	126.000
				Iva	23.940
				Total Final	149.940

Repuestos

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Lista	Descto	Total
1WA013ZA5	FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	51.119	0	51.119
1WA014302	FILTRO ACEITE	1,00	27.060	0	27.060
YF09104J5	GOLILLA TAPON CARTER	1,00	6.780	0	6.780
U2Y013Z40A	FILTRO AIRE	1,00	48.659	0	48.659
LUBULT12	LUB LUBTEK ULTMATE 5W30 SYN C4 CJ3B1GL	8,00	105.576	0	105.576
C036_99348	LIQUIDO DE FRENO DOT4 ARON 350ML	1,00	4.446	0	4.446
UCY061P11	(PE)FILTRO A/C	1,00	35.465	0	35.465
AG000B0210P00	PHILIPS H4 12V 60W-55W (P43t-38) 12342 PR	1,00	2.681	0	2.681
C036_601163	BAT 72 AH VOLTEX 57220 CCA610	1,00	81.893	0	81.893
TAP-020	TROOP W5W 12V 5W (W2.1x9.5d) STD-BL2	2,00	3.782	0	3.782
1D0013246C	MANGUERA DEL INTERCOOLER	1,00	226.900	0	226.900
			594.361	0	594.361
				Iva	112.929
				Total Final	707.290

Insumos

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Lista	Descto	Total
INSUMO DE PAÑOL	INSUMO DE PAÑOL	1,00	10.990	0	10.990
			10.990	0	10.990
				Iva	2.088
				Total Final	13.078