

ORDEN DETALLADA
Nº 0206042172
Reparación Terreno
Taller de servicio

Fecha impresión: 27.06.2024
Hora impresión: 16:00:07
Fecha orden: 27.06.2024

Página : 1 de 3

Datos del Receptorista

Receptorista	Gomez Plaza Felipe Esteban	Receptorista Cel.	978004163
---------------------	----------------------------	--------------------------	-----------

Datos del Cliente

Cliente	Agricola Cabo Osmer Limitada	Nº Cliente	1097051
RUT	76234502-1	Tel. Fijo	222475269
Dirección	Estoril Of 710 50	Tel. Móvil	971408944
Región	Santiago	Fax	
Comuna	LAS CONDES	E-Mail	mlagunas@scarmen.cl

Datos de la Unidad

Unidad	0001434418	Modelo	TURBO	Color	BLANCO - DMQ
Marca	MAÑEZ Y LOZANO	V.I.N. / Chasis	0837-0298	Año	2014
Patente		Motor		Km / Mi	1
Cod. Modelo	DINAMIC 1500	Combustible	0 1/4 1/2 3/4 4/4		

Requerimientos de Cliente

REPARACION EQUIPO POST EVALUACION.

Alejandro Reveco +56 9 9272 4341

Observaciones

(Empty box for observations)

Total

Total Mano de Obra	Neto	212.500	Iva	40.374	Total	252.874
Total Repuestos	Neto	185.985	Iva	35.338	Total	221.323
Total Trabajo Externo	Neto	15.340	Iva	2.915	Total	18.255
Total Insumos	Neto	133.500	Iva	25.365	Total	158.865

Total General

Total	Neto	547.325	Iva	103.992	Total	651.317
--------------	-------------	---------	------------	---------	--------------	---------

ORDEN DETALLADA
Nº 0206042172
Reparación Terreno
Taller de servicio

Fecha impresión: 27.06.2024
Hora impresión: 16:00:07
Fecha orden: 27.06.2024

Pagina : 2 de 3

Datos del Receptorista

Receptorista	Gomez Plaza Felipe Esteban	Receptorista Cel.	978004163
---------------------	----------------------------	--------------------------	-----------

Mano de Obra

Codigo	Descripcion	Precio Lista	Descto	Total
18-3-1	REPARACION	175.000	0	175.000
900001	Tiempo de traslado mecánico	37.500	0	37.500
		212.500	0	212.500
			Iva	40.374
			Total Final	252.874

Repuestos

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Lista	Descto	Total
587378	VALVULA DE LA BOMBA	6,00	99.618	9.962-	89.656
	JP 150				
460937	EMBOLO CAUCHO D-60	2,00	107.032	10.703-	96.329
			206.650	20.665-	185.985
				Iva	35.338
				Total Final	221.323

Trabajo Externo

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Lista	Descto	Total
T10690	Repuestos comprados en plaza	1,00	15.340	0	15.340
			15.340	0	15.340
				Iva	2.915
				Total Final	18.255

Insumos

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Lista	Descto	Total
T90201	Kilometraje	130,00	67.600	0	67.600
T90101	Gastos terreno	1,00	16.500	0	16.500
T30101	Aceite Motor 15W-40 (lt)	4,00	19.400	0	19.400
INSUMO DE PAÑOL	INSUMO DE PAÑOL	1,00	30.000	0	30.000
PAÑOL			133.500	0	133.500
				Iva	25.365
				Total Final	158.865

ORDEN DETALLADA
Nº 0206042172
Reparación Terreno
Taller de servicio

Fecha impresión: 27.06.2024
Hora impresión: 16:00:07
Fecha orden: 27.06.2024

Página : 3 de 3

Datos del Receptorista

Receptorista	Gomez Plaza Felipe Esteban	Receptorista Cel.	978004163
---------------------	----------------------------	--------------------------	-----------

Tareas Realizadas
