

ORDEN DETALLADA
Nº 0206225727
Mantenimiento
Taller de servicio

Fecha Impresión : 16.10.2024
 Hora Impresión : 17:01:31
 Fecha de Orden : 16.10.2024
 Página 1/3

Datos del Receptor

Receptor	Salas Lopez Sebastián Antonio	Receptor Cel.	959160220
----------	-------------------------------	---------------	-----------

Datos del Cliente

Cliente	Agricola Cabo Osmer Limitada	Nº Cliente	1097051
RUT	76234502-1	Tel. Fijo	222475269
Dirección	Estoril Of 710 50	Tel. Móvil	971408944
Ciudad	Santiago	Fax	

Datos de la Unidad

Unidad	0002690607	Modelo	New BT-50 Dob Cabina 2.2 SDX Color	BLANCO - MZ2
Marca	MAZDA	V.I.N. / Chasis	MM7UR4DE3KW902716	Año 2019
Patente	LCKZ64	Motor	P4AT 2706457	Km / Mi 148.322
Cod. Modelo	UL7GLAD	Combustible	0 1/4 1/2 3/4 4/4	

Requerimientos de Cliente

REALIZAR MANTENCION POR KM

TESTIGO AGUA EN PETROLEO SE ENCIENDE AVECES

RUIDO EN A/C

RELLENAR LIMPIAPARABRISAS

Observaciones**Total**

Total Mano de Obra	Neto	126.000	Iva	23.939	Total	149.939
Total Repuestos	Neto	294.048	Iva	55.870	Total	349.918
Total Insumos	Neto	10.990	Iva	2.088	Total	13.078

Total General

Total	Neto	431.038	Iva	81.897	Total	512.935
-------	------	---------	-----	--------	-------	---------

ORDEN DETALLADA
Nº 0206225727
Mantenimiento
Taller de servicio

Fecha Impresión : 16.10.2024
 Hora Impresión : 17:01:31
 Fecha de Orden : 16.10.2024
 Página 2/3

Datos del Receptor

Receptor	Salas Lopez Sebastián Antonio	Receptor Cel.	959160220
----------	-------------------------------	---------------	-----------

Mano de Obra

Código	Descripción	Horas	Precio	Lista	Descuento	Total
	CAMBIAR Filtro de aire	1,00		0	0	0
	Distribución (cambio cada 250 mil km.)	1,00		0	0	0
	CAMBIAR Filtro de Combustible	1,00		0	0	0
	REALIZAR Lubricación Bisagras y Cerradura	1,00		0	0	0
	REALIZAR Rotación Neumáticos	1,00		0	0	0
	INSPECCIONAR Refrigerante (cambio cada 2)	1,00		0	0	0
	INSPECCIONAR Aceite Diferencial y Transmisión	1,00		0	0	0
	CAMBIAR Golilla Tapón Carter	1,00		0	0	0
	INSPECCIONAR Niveles	1,00		0	0	0
	CAMBIAR Aceite Motor	1,00		0	0	0
	CAMBIAR Filtro de Aceite	1,00		0	0	0
	CAMBIAR Sistema de Frenos (Líquido de frenos)	1,00		0	0	0
	INSPECCIONAR Dirección, Suspensión y Transmisión	1,00		0	0	0
	INSPECCIONAR Filtro A/C	1,00		0	0	0
	REALIZAR Control con Equipo Diagnóstico	1,00		0	0	0
	INSPECCIONAR Estado de Neumáticos y Controles	1,00		0	0	0
	INSPECCIONAR Accesorios (A/C, luces interiores)	1,00		0	0	0
	INSPECCIONAR Correa Accesorios	1,00		0	0	0
	INSPECCIONAR Aceite Caja AT y MT (cambio)	1,00		0	0	0
	INSPECCIONAR Batería y Bornes	1,00		0	0	0

ORDEN DETALLADA
Nº 0206225727
Mantenimiento
Taller de servicio

Fecha Impresión : 16.10.2024
 Hora Impresión : 17:01:31
 Fecha de Orden : 16.10.2024
 Página 3/3

Datos del Receptor

Receptor	Salas Lopez Sebastián Antonio	Receptor Cel.	959160220
----------	-------------------------------	---------------	-----------

Código	Descripción	Horas	Precio Lista	Descuento	Total
1100706	MANTEENCION KM MAZDA P04	3,50	126.000	0	126.000
			126.000	0	126.000
				Iva	23.939
				Total Final	149.939

Repuestos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Lista	Descuento	Total
1WA013ZA5	FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	51.129	0	51.129
1WA014302	FILTRO ACEITE	1,00	28.684	0	28.684
YF09104J5	GOLILLA TAPON CARTER	1,00	8.967	0	8.967
U2Y013Z40A	FILTRO AIRE	1,00	48.659	0	48.659
AG00011340000	LIQ FRENO WAGNER DOT-4 CJ 24B 250 ML	1,00	7.149	0	7.149
LUBULT12	LUB LUBTEK ULTMATE 5W30 SYN C4 CJ3B1GL	8,00	111.720	0	111.720
UCY061P11	(PE) FILTRO A/C	1,00	37.740	0	37.740
			294.048	0	294.048
				Iva	55.870
				Total Final	349.918

Insumos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Lista	Descuento	Total
INSUMO DE PAÑOL	INSUMO DE PAÑOL	1,00	10.990	0	10.990
			10.990	0	10.990
				Iva	2.088
				Total Final	13.078