

ORDEN DETALLADA
N° 0207167802
Mantención
Taller de servicio

Fecha impresión: 23.06.2026
Hora impresión: 14:52:17
Fecha orden: 23.06.2026

Pagina : 1 de 4

Datos del Recepcionista

Recepcionista	Saiz Meneses Carlos Patricio	Recepcionista Cel.	
----------------------	------------------------------	---------------------------	--

Datos del Cliente

Cliente	Livehome Spa	N° Cliente	1700096
RUT	76662452-9	Tel. Fijo	999590886
Dirección	Av Las Torres 1277 Of 4 4	Tel. Móvil	940414736
Región	Santiago	Fax	
Comuna	HUECHURABA	E-Mail	dr@gmail.com

Datos de la Unidad

Unidad	0004514436	Modelo	M201 FURGON	Color	BLANCO - CH2
Marca	CHANGAN	V.I.N. / Chasis	LS4AAB3R9SG80893	Año	2025
Patente		Motor	JL473QR30C505836	Km / Mi	28.716
Cod. Modelo	M201ACSC6406EPS	Combustible	0 1/4 1/2 3/4 4/4		

Requerimientos de Cliente

Mantención de 30.000KM
\$360.000 IVA INCL
Desvío al manejar (izquierda)
Revisar frenos
ctrigo@lucanorent.cl
Cristobal

Observaciones

--

Totales

Total Mano de Obra	Neto	134.406	Iva	25.537	Total	159.943
Total Repuestos	Neto	120.096	Iva	22.818	Total	142.914
Total Trabajo Externo	Neto	34.311	Iva	6.519	Total	40.830
Total Insumos	Neto	8.000	Iva	1.520	Total	9.520

Total General

Total	Neto	296.813	Iva	56.394	Total	353.207
--------------	-------------	----------------	------------	---------------	--------------	----------------

ORDEN DETALLADA
N° 0207167802
Mantenición
Taller de servicio

Fecha impresión: 23.06.2026
Hora impresión: 14:52:17
Fecha orden: 23.06.2026

Datos del Recepcionista

Pagina : 2 de 4

Recepcionista	Saiz Meneses Carlos Patricio	Recepcionista Cel.
----------------------	------------------------------	---------------------------

Mano de Obra

Codigo	Descripcion	Precio Lista	Descto	Total
	CAMBIAR Golilla tapón de Cártier			
	INSPECCIONAR Bateria y Bornes			
	REALIZAR Lubricación Bisagras y Cerradu			
	REALIZAR Rotación Neumáticos			
	INSPECCIONAR Estado de Neumáticos y Cont			
	INSPECCIONAR Correa Accesorios Alternad			
	CAMBIAR Bujías			
	CAMBIAR Filtro de Combustible			
	INSPECCIONAR Filtro de Aire			
	CAMBIAR Filtro de Aceite			
	INSPECCIONAR Refrigerante			
	INSPECCIONAR Niveles			
	Realizar ajuste y aseo de frenos de serv			
	INSPECCIONAR Aceite Diferencial			
	INSPECCIONAR Aceite Transmisión Mecanica			
	CAMBIAR Aceite Motor			
	INSPECCIONAR Correa Accesorios Compreso			
	REVISAR Control con Equipo Diagnostico			
	INSPECCIONAR Sistema de Distribución			
	INSPECCIONAR Sistema de Direccion, Suspe			
	INSPECCIONAR Accesorios Cabina (A/C, luc			
1500094	REVISION 30000 KMS SERIE M	141.480	7.074-	134.406
		141.480	7.074-	134.406
			Iva	25.537
			Total Final	159.943

Repuestos

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Lista	Descto	Total
EA0081600	GOLILLA TAPON CARTER	1,00	1.880	94-	1.786
EA0120400	BUJIA	4,00	26.828	1.341-	25.487
CM50130201	FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	9.990	500-	9.490
EA0081900AB	FILTRO ACEITE	1,00	6.511	326-	6.185
MOC16603981R	KIT BASICO LIMPIEZA DE MOTOR	1,00	15.067	753-	14.314
MOC1666007R	.IT BASICO PREVENTIVO GASOLINA	1,00	14.566	728-	13.838
LUBESM27	LUBRITEK 5W30 SYN C3/SN	5,00	51.575	2.579-	48.996

ORDEN DETALLADA
N° 0207167802
Mantenición
Taller de servicio

Fecha impresión: 23.06.2026
Hora impresión: 14:52:17
Fecha orden: 23.06.2026

Pagina : 3 de 4

Datos del Recepcionista

Recepcionista	Saiz Meneses Carlos Patricio	Recepcionista Cel.
----------------------	------------------------------	---------------------------

126.417	6.321-	120.096
	Iva	22.818
	Total Final	142.914

Trabajo Externo

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Lista	Descto	Total
T10710	Aplicacion Air Life	1,00	19.319	966-	18.353
T10727	Conversión Nitrofill	1,00	16.798	840-	15.958
			36.117	1.806-	34.311
				Iva	6.519
				Total Final	40.830

Insumos

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Lista	Descto	Total
INSUMO DE PAÑOL	INSUMO DE PAÑOL	1,00	8.000	0	8.000
			8.000	0	8.000
				Iva	1.520
				Total Final	9.520

ORDEN DETALLADA
N° 0207167802
Mantenición
Taller de servicio

Fecha impresión: 23.06.2026
Hora impresión: 14:52:17
Fecha orden: 23.06.2026

Datos del Recepcionista

Pagina : 4 de 4

Recepcionista	Saiz Meneses Carlos Patricio	Recepcionista Cel.
----------------------	------------------------------	---------------------------

Tareas Realizadas

Se realiza mantención de 30.000KM

Rotación y balanceo

Aseo y regulación de frenos

Inspección de niveles, luces

Presión de ntco

Scanner

Frenos OK

Se realiza alineación

Próxima mantención 40.000KM